

Releasenotes_gemAnbT_Konn_Highspeed_ATV_1.1.0

Releasenotes Anbieter Highspeed-Konnektor 1.1.0

freigegeben am 01.09.2022

definiert in Release Highspeed-Konnektor

Was ist neu ?

Mit dem Release **HSK-Maintenance_22.1 (und HSK-Maintenance_22.1-1)** veröffentlicht die gematik Anpassungen und Korrekturen für den Highspeed-Konnektor für die Produkttypversion 1.1.0-0 und die Anbietertypversion 1.1.0.

Die zugrundeliegende Konnektor-Produkttypversion (PTV) ist die PTV 5.2.0-0, welche die ePA-Stufe 2.1 unterstützt (entsprechend der Änderungsliste „Konn_Maintenance_22.1“)

Die Highspeed-Konnektor-spezifische Änderungsliste "HSK_Maintenance_22.1-1 enthält folgenden Anpassungen zum Highspeed-Konnektor:

- Korrektur von Afo-Zuordnungen bzgl. nicht-notwendiger Anforderungen: Firewall-Regelungen (Produkttyp) und betrieblicher Sicherheit (Anbieter)
- Regelungen beim Löschen einer Highspeed-Konnektor-Instanz
- Sowie weitere Fehlerkorrekturen HSK-Anforderungslage

Mit der Veröffentlichung der Spezifikation für den Highspeed-Konnektor unterstützt die gematik eine rechenzentrumsbasierte TI-Zugangslösung für Krankenhäuser und weitere große medizinische Einrichtungen.

Änderungseinträge

Change Id	Change Inhalt	neue Festlegungen	entfallende Festlegungen	geänderte Zuordnung
C_11200	Fehlerkorrekturen HSK-Anforderungslage	TIP1-A_4732-02 TIP1-A_4701-02	TIP1-A_4701	GS-A_5199 GS-A_3931 GS-A_4388 TIP1-A_4732 TIP1-A_4799 A_21758 A_21884 A_21990 A_22332 TIP1-A_4733-02
C_11141	HSK: Regelungen beim Löschen einer Instanz	TIP1-A_4820-02 A_23159		

C_11095	Korrektur HSK AFO-Zuordnung (PTSB und ATSB)		GS-A_3753-01 GS-A_5557 GS-A_5558 GS-A_5324-01 GS-A_4526-01 GS-A_5324-02 GS-A_2214-01 GS-A_5566 GS-A_5626 GS-A_5625 A_19174 A_19175 A_20750	TIP1-A_4731-02 TIP1-A_4732-02 TIP1-A_4730-02
---------	---	--	--	--

Alle relevanten Informationen für Hersteller bzw. Zulassungsnehmer finden sich im [Fachportal der gematik](#).